

Referensnummer: 2010-03	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Tryckbegränsningsventil			
Fråga: Kan tryckbegränsningsventilen (överströmning) accepteras som brytning vid servicekörning på korgtak mot uppfälld stötta (gäller hissar med låg topphöjd)?			
Svar: Nej, dessa hissar skall ha separat gränslägesbrytare för servicekörningen som bryter innan det mekaniska stoppet påverkas			
Kommentar: EN 81-21 5.5.3.4, BFS 2003:10 H9 bilaga 5:15 pkt. 2.3 Se även tidigare AFS 1989:5 Protokoll Swetic möte 2010-03-17			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>		
Not:			